

## 1級へのステップアップ講習・検定（2級認定者限定）スケジュール

	内容	時間	所要時間	備考	
1	理事長挨拶・事務連絡	9:00～9:10	10		
2	実体顕微鏡の使用方法について	9:10～9:30	20		
3	コテ先のメンテナンスについて(復習)	9:30～9:40	10		
4	QFPの実装講習	9:40～10:50	70	はんだ付け実習	
5	休憩	10:50～11:00	10		
6	QFPの実装講習	11:00～12:00	60	はんだ付け実習	
7	昼食休憩	12:00～12:45	45		
8	1005. 1608、デジトラ実装講習	12:45～14:35	110	はんだ付け実習	
9	休憩	14:35～14:45	10	検定準備	
10	<検定>筆記試験	14:45～15:30	45	筆記用具持参	
11	休憩	15:30～15:40	10		
12	<検定>実技試験(コネクタケーブル・基板実装)	15:40～18:00	140	早く終了した場合は退場可	

